

重庆市国有资产监督管理委员会

A

同意公开

渝国资函〔2024〕174号

重庆市国有资产监督管理委员会 关于市六届人大二次会议第0271号建议 办理情况的答复函

吴永忠代表：

您提出的《关于优化轨道交通相关基础设施的建议》（第0271号）收悉。轨道集团第一时间进行整改，现将办理情况答复如下。

一、关于轨道交通1号线杨公桥站1A出口负二楼过道照明设施不足的问题。

由于该过道照明灯具的长时间使用，导致性能衰减，亮度变弱。轨道集团及时进行了整改，更换后的照明灯具，照明亮度已超过地铁地下站出入口平均照度150LX（详见附件1）的设计标准。

二、关于轨道交通九号线土湾站护坡的问题

目前，轨道九号线建设运营有限公司正在抓紧栽种、播撒相关绿植，升级美化外露护坡，此项工作计划在4月底前完成。由

于绿植生长周期较长，预计明年才可能达到相关设计效果，特请您理解。

最后，衷心感谢您对重庆交通事业的关心和支持，希望您提出更多宝贵的意见和建议，轨道集团将积极研究，为市民提供更加优质的出行服务。

此答复函已经曾菁华主任审签。对以上答复您有什么意见，请及时通过人大代表全渝通应用“代表议案建议功能模块”进行评价。

- 附件：1. 地铁设计规范照度标准
2. 杨公桥站1号出入口处负二楼过道照明情况

重庆市国有资产监督管理委员会

2024年4月11日

联系人：王海军

联系电话：67678164，181840771664

邮 编：401121

附件 1

地铁设计规范照度标准

2、照度标准


场所	平均照度(Lx)	应急照明(Lx)	值班照明(Lx)	照明功率密度 (W/m ²)
站厅层大厅	200	5.0	20	8
站台层大厅	150	5.0	15	7
综合控制室	300	150		11
售票室	300	30		11
会议室	300			11
管理用房	300			11
出入口、 通道、楼梯	150	5.0	15	7

附件 2

杨公桥站 1 号出入口处负二楼过道照明情况



1A 出入口负二楼通道前端



1A 出入口负二楼通道后端



1A 出入口负二楼通道电梯前端